

[illegible]

- 1) oczyścić powierzchnię spodu stropu z części słabych, farby oraz kurzu
- 2) pręty odsłonięte oczyścić z rdzy; zabezpieczyć środkiem ochronnym
- 3) ubytki betonu uzupełnić środkiem do renowacji betonu
- 4) powierzchnie betonowe pomalować farbami ochronnymi do betonu

	<h1 style="text-align: center;">Pracownia Projektowa</h1> <h2 style="text-align: center;">dr inż. Józef Strzelecki</h2> <p style="text-align: center;">Nowa Wies k/Wrocławska ul. Diamentowa 9</p> <p style="text-align: center;">tel./fax (054) 252-83-82    jstrzelecki@pro.onet.pl</p>		
	<p><b>OBJEKT:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRZEBUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO i FIZJOTERAPII WRAZ z SALĄ GIMNASTYCZNĄ Ciechocinek, ul. Warzelniana 1</b></p>		
<p><b>INWESTOR:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SANATORIUM MSW "ORION" Ciechocinek, ul. Warzelniana 1</b></p>		
<p><b>FAZA PROJEKTU:</b></p>	<p><b>PROJEKT BUDOWLANY</b></p>	<p><b>BRANŻA:</b></p>	<p><b>KONSTRUKCJA</b></p>
<p><b>TYTUŁ RYSUNKU:</b></p>	<p><b>RZUT PIWNIC i FUNDAMENTÓW</b></p>		
<p><b>PROJEKTANT:</b></p>	<p>dr inż. Józef Strzelecki    upr. 5/9/79 Wk</p>	<p><b>SKALA:</b></p>	<p><b>1:100</b></p>
<p><b>OPRACOWAŁ:</b></p>	<p>inż. Konrad Strzelecki</p>	<p><b>DATA:</b></p>	<p><b>25.08.2017</b></p>
<p><b>SPRAWDZIŁ:</b></p>	<p>mgr inż. M.Brochocki    upr. 265/70</p>	<p><b>NR RYS.:</b></p>	<p><b>K-01</b></p>